

8. Zusammenfassung

Zusammengefasst ergeben sich durch die umfangreiche Untersuchung des Gebäudes Mahameru folgende Ergebnisse:

PCB:

In der Raumluft der untersuchten Räume war PCB nicht nachweisbar. Es besteht kein Handlungsbedarf.

Asbest:

Weder in den Oberflächenproben der Liegestäube noch in den Luftproben ergaben sich Hinweise auf eine unkontrollierte Asbest-Faserfreisetzung. Es besteht kein Handlungsbedarf.


Schimmelpilze:

Die umfangreichen Untersuchungen der Räumlichkeiten auf Schimmelsporen ergaben keine Hinweise auf Innenraumquellen. Es besteht kein Handlungsbedarf.

Die Frage, ob in den Räumen des Gebäudes Mahameru, die den Gästen des Hauses zugänglich sind, sowie in den Kellerräumen Belastungen durch Schimmelpilze, Asbest oder PCB vorliegen, kann somit mit NEIN beantwortet werden.

Welver, den 24.04.2024

Martina Clemens-Ströwer
24.04.2024 11:21
Welver
von der IHK Arnsberg öffentlich bestellte und
vereidigte Sachverständige für Schimmelpilze,
Gerüche u.a Innenraumschadstoffe



Dipl. Ing.

Martina Clemens-Ströwer

- Von der IHK Arnsberg öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Schimmelpilze, Gerüche u.a. Innenraumschadstoffe –